

# ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

## МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ АВТОМАТЫ

| МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ АВТОМАТЫ | | MORI-SAY 620(S)AC | MORI-SAY 632(S)AC<br>MORI-SAY 642(S)AC | MORI-SAY 657(S)AC<br>MORI-SAY 667AC | MORI-SAY TMZ518CNC PENTA | MORI-SAY TMZ642CNC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество шпинделей | | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Макс. диаметр прутка | (мм) | 20 | 32 / 42 | 57 / 67 | 19 | 42 |
| Проходное отвер. зажимной трубки | (мм) | 28 | 43 / 53 | 66 / 78 | | 53 |
| Макс. длина подачи пруткового материала | (мм) | 100 | 125 | 160 | 100 | 180 |
| Макс. частота вращения AC | ($мин^{-1}$) | 500 ÷ 6000 | 250 ÷ 4250 | 200 ÷ 3200 | 8000 | 5000 |
| Макс. частота вращения SAC | ($мин^{-1}$) | 500 ÷ 4500 | 250 ÷ 3350 | 200 ÷ 2750 | ---- | ---- |
| Главный двигатель | (кВт) | 9 | 22 | 30 | 7,5 | 7 |

| МНОГОШПИНДЕЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ АВТОМАТЫ | | MORI-SAY 832(S)AC<br>MORI-SAY 842(S)AC | MORI-SAY TM620CNC | MORI-SAY TMZ842CNC | MORI-SAY TMZ867CNC |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество шпинделей | | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Макс. диаметр прутка | (мм) | 32 / 42 | 20 (24) | 42 | 67 |
| Проходное отвер. зажимной трубки | (мм) | 43 / 53 | | | 78 |
| Макс. длина подачи пруткового материала | (мм) | 125 | 100 | 180 | 200 |
| Макс. частота вращения AC | ($мин^{-1}$) | 270 ÷ 3750 | 6000 (4500) | 4500 | 2500 |
| Макс. частота вращения SAC | ($мин^{-1}$) | 270 ÷ 3200 | ---- | ---- | ---- |
| Главный двигатель | (кВт) | 37 | 11 | 11 | 30 |