

ПРЕССЫ

КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЕ СТАНКИ

КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЕ СТАНКИ		CKV 630	CKV 1000	CKV 1600	CKV 2500
Номинальная формовочная сила	(МН)	6,3	10	16	25
Обратная сила	(МН)	0,6	1,5	1,9	2,45
Подъем	(мм)	1000	1250	1400	1800
Максимальное открытие	(мм)	2000	2500	2800	3900
Максимальный эксцентриситет	(мм)	150	250	250	300
Проход между стойками	(мм)	1370	2040	2200	2940
Макс. высота над полом	(мм)	5600	7400	8000	9800
Макс. высота под полом	(мм)	1400	1700	1900	2600
Общая длина	(мм)	8620	10700	12700	15800
Общая ширина	(мм)	10070	11650	13500	16100
Скорость формовки макс.	(мм/с)	120	120	120	120
Количество сглаживающих подъемов	(1/мин.)	100 ÷ 120	95 ÷ 110	95 ÷ 110	80 ÷ 100



КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЕ СТАНКИ		CKV 3200	CKV 4000	CKV 6300	CKV 8000	CKV 12000
Номинальная формовочная сила	(МН)	32	42	60	84	120
Обратная сила	(МН)	3,2	3,9	5,6	8	9,2
Подъем	(мм)	2000	2250	2500	3000	3000
Максимальное открытие	(мм)	4600	4500	6000	7000	6500
Максимальный эксцентриситет	(мм)	300	250	250	250	250
Проход между стойками	(мм)	3400	3000	4000	4300	4700
Макс. высота над полом	(мм)	11200	12500	14700	17800	18900
Макс. высота под полом	(мм)	2800	4500	5500	6500	8000
Общая длина	(мм)	19800	21500	23200	24000	42900
Общая ширина	(мм)	20500	21000	21750	22300	28000
Скорость формовки макс.	(мм/с)	120	70	63	63	60
Количество сглаживающих подъемов	(1/мин.)	70 ÷ 90	70 ÷ 80	60 ÷ 70	50 ÷ 60	45 ÷ 55