


## ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

### С ПЛИТНЫМ НАСТИЛОМ



#### ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ С ПЛИТНЫМ НАСТИЛОМ

|  |                      | HCW 1       | HCW 2           | HCW 3           | HCW 4           |
|--|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Диаметр рабочего шпинделя                | (мм)                 | 150 / 160   | 160 / 180 / 200 | 200 / 225 / 262 | 260 / 280 / 300 |
| Поперечная перестановка станины X        | (мм)                 | от 3000     | от 3500         | от 4000         | от 4500         |
| Верт. перестановка шпиндельной головки Y | (мм)                 | 2000 ÷ 5000 | 2000 ÷ 7000     | 3000 ÷ 9000     | 4000 ÷ 10000    |
| Выдвиг рабочего шпинделя Z / ползуна W   | (мм)                 | 1200 / 1000 | 1300 / 1200     | 1600 / 1500     | 2000 / 1800     |
| Диапазон частот вращения                 | (мин <sup>-1</sup> ) | 3000        | 2500            | 2000            | 1600            |
| Мощность электро двигателя               | (кВт)                | 71 / 100    | 100 / 140       | 100 / 140       | 130 / 160       |

