


ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

СТАНКИ С ПЛИТНЫМ НАСТИЛОМ



ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ С ПЛИТНЫМ НАСТИЛОМ

		WF 13 CNC	WRF 130 CNC	WRF 150 CNC	WRF 160 CNC	WRF 160 HEAVY
Диаметр рабочего шпинделя	(мм)	130	130	150	160	160
Поперечная перестановка станины X	(мм)	4000 ÷ 22000	1800 ÷ 27500	1800 ÷ 27500	2400 ÷ 28100	2400 ÷ 28100
Вертикальная перестановка шпиндельной головки Y	(мм)	2000 / 2500 / 3000 / 3500	2000 ÷ 6000	2000 ÷ 6000	2000 ÷ 6000	2000 ÷ 8000
Выдвиг рабочего шпинделя W / ползуна Z	(мм)	800 / 700	800 / 1000 (1200)	1000 / 1200 (1500)	000 / 1200 (1500)	1000 / 1500
Диапазон частот вращения	(мин ⁻¹)	10 ÷ 3400	10 ÷ 3400 (4000)	10 ÷ 2800 (3500)	10 ÷ 2500 (3200)	10 ÷ 2500
Мощность электро двигателя	(кВт)	37 / 56	37 / 56	51 / 77	60 / 80	60 / 80